

T _{11out} , °C	T _{11in} , °C	I, A	P _c , PSI	T _c , °C	P _e , PSI	T _e , °C	LS\HS	замер
-71.3	-64.7	11.2	145	100.8	5.62	-48.5	R-23	1
		34	180.6	86	-0.7	-25	R-404A	
-71.2	-64.5	11.8	139	99	6.2	-48	R-23	2
		33.2	180	86	-0.5	-26.4	R-404A	

T_e, °C температура на входе в компр.

T_c, °C температура на выходе из компр.

P_e, PSI давление на входе в компр.

P_c, PSI давление на выходе из компр.